

Pressemeddelelse

Tvivel om brandsikring af stålkonstruktioner

Nogle stålkonstruktioner i store byggerier lever på grund af forkert brandmaling og/eller forkert brug af malingen måske ikke op til den forventede brandsikkerhed.

SikkerhedsBranchen opfordrer bygherrer til at få kontrolleret brandmalingen på stålkonstruktioner, hvor den er udført af det konkursramte firma "BV Service No Fire," der havde adresse i Nordjylland.

"Der er sået alvorlig tvivel om kvaliteten af nogle af de arbejder, firmaet har udført. Derfor opfordrer vi bygherrer, der har brugt firmaet, til at få kontrolleret at arbejdet er korrekt udført og at der er brugt den rigtige maling," siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen.

Brandmalingen bruges især, hvor en stålkonstruktion er synlig. Inden stålet males med den farve, det skal stå med i bygningen, forsynes det med en særlig brandmaling. Ved en brand udvider denne brandmaling sig cirka 40 gange og isolerer stålet mod varmen fra branden. Stål bliver blødt ved knap 500 grader celcius og mister sin bæreevne.

"Firmaet kan have lagt malingen forkert på eller i for tyndt et lag og malingen kan mangle godkendelse. I alle tilfælde kan det have meget alvorlige konsekvenser ved en brand, hvor bygningen skal kunne holde så længe, at alle personer i bygningen kan evakueres," siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen.

Firmaet har arbejdet over hele landet på blandt andet byggeri af uddannelsesinstitutioner.

Formentlig er der tale om en halv snes byggerier, alle større byggerier.

(Uddybende kommentar hos direktør Kasper Skov-Mikkelsen – tlf. 40 41 79 20)

(05.09.2012.)

Ses på: <http://www.sikkerhedsbranchen.dk/>