



Almindelige fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Af Carl Axel Lorentzen, diplomingeniør

1. Brug af forældede specifikationer

Specifikation af forældede produkter, der enten ikke er tilgængelige, er forældede eller ikke opfylder de nuværende standarders mindstekrav.

2. Manglende hensyn til offentliggjorte begrænsninger for brandbeskyttende glas

Størrelse og installationskrav fra producenterne, som skal overholdes under projekteringen, men som ikke er oplyst, eller som man ikke har taget hensyn til.

3. Forkert angivelse af krav til brandbeskyttende glas og krav til montering er modstridende

Manglende forståelse af forskellen mellem de enkelte byggevarer og systemkrav for indbygning og samlet konstruktion. Rammer, lister, fugematerialer, glas,

montagebeslag og andre elementer skal alle arbejde sammen om at opfylde standarderne for prøvning, hvor alle specificerede komponenter tilsammen skal opfylde kravene. Dette er vigtigt at være opmærksom på, så ingen enkeltkomponent kan byttes ud af konstruktionen uden at risikere, at brandsikringen ikke er opfyldt.

4. Forkert navngiven leverandør

En almindelig fejl er forskel i specifikationen fra entreprenør, distributør versus producent. CE-deklarationen på glasset skal altid kunne rekvireres fra producenten.

5. Brandbeskyttende glas kan ikke være godkendt som glas alene

Der er ingen brandbeskyttende glas, der alene opfylder standarden til brandbe-

skyttende konstruktioner. De enkelte glas kan være prøvet og klassificeret alene for glassene mht. personsikkerhed.

6. Angivelse af et produkt, der ikke opfylder bygningsreglementets funktionskrav i den konkrete konstruktion

Der er mange eksempler på specifikationer af glas, som ikke opfylder kravet om klassifikation for brandmodstandsevne.

7. Angivelse af døre og dørpartier med brandbeskyttende glas, som ikke har bestået alle de krævede prøvninger

Svigt af branddøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at brande får et unødigt stort omfang. Branddørene er ofte det svage led i brandsektioneringen af en bygning. Derfor skal dørene beskrives og mærkes iht. gældende standarder.

GLARMESTERFIRMAET WORM A/S

Telefon 33 31 40 53 - Fax 33 22 22 93
Email: info@wormglas.dk
Hjemmeside: www.wormglas.dk

Butik & værksted
Bülowsvej 4 - 1870 Frederiksberg C

Butik:
Gasværksvej 12 - 1656 København V

Vi udfører:

- Lavenergiruder
- Sikringsglas
- Butiksrunder
- Special opgaver
- Forsatsrunder
- Tilsikring af div. glassorter
- Montre
- Spejle
- Indramning
- Forsikringskader

Tilsluttet glarmesternes døgnvagt 70 100 100



A.S. SOEMOD A/S

Nyt fra en af de førende inden for hejs af glas

Mini kraner m. rækkevidde fra 8,5-24,5m.

Udlejning af Nomade glasløfter 300kg

Glassugekopag op til 1 tons.

Fabriksparken 24
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 39 56 19 30
www.a-soemod.dk



